



FOTOS TIRADAS NA UNIDADE



FISSURAS NA PAREDE



PAREDES SEM EMASSAMENTO E PINTURA



MOFO NAS PAREDES



MOFO NAS PAREDES



PAREDES SEM EMASSAMENTO E PINTURA



CERÂMICA DANIFICADAS



FOTOS TIRADAS NA UNIDADE



BURACO NA PAREDE



PINTURA DANIFICADA



PINTURA DANIFICADA



PINTURA DANIFICADA



TRINCA NA PAREDE



PINTURA DANIFICADA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

*Visita Técnica*

*Documento: Relatório fotografico do posto de saúde estrategia da família José Carlos de Faria Lameza*

*Mês: Fevereiro/2023*

*Período: 27/02/2023*

WELLINGTON DOS REIS MENDES  
ENG. CIVIL - CREA-PA: 152023619-0