



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

Visita Técnica

Documento: Relatório fotográfico Estratégia de Saúde da Família Maria Pereira da Silva

Mês: fevereiro/2023

Período: 27/02/2023

FOTOS TIRADAS NA UNIDADE



Fachada



Corredor



Paredes e forro danificados



Parede com pintura manchada



Corrimãos enferrujados



Paredes manchadas



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

Visita Técnica

Documento: Relatório fotográfico Estratégia de Saúde da Família Maria Pereira da Silva

Mês: fevereiro/2023

Período: 27/02/2023

FOTOS TIRADAS NA UNIDADE



Paredes manchadas



Instalação de um portão



Aplicação de pintura no posto



Aplicação de pintura no posto



Aplicação de pintura no muro



Infiltração de água na parede



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

Visita Técnica

Documento: Relatório fotográfico Estratégia de Saúde da Família Maria Pereira da Silva

Mês: fevereiro/ 2023

Período: 27/02/2023

FOTOS TIRADAS NA UNIDADE



Aplicação de pintura no posto



Aplicação de pintura no posto



Parede machada



Parede machada



Aplicação de pintura no muro



Parede manchada



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

Visita Técnica

Documento: Relatório fotográfico Estratégia de Saúde da Família Maria Pereira da Silva

Mês: fevereiro/2023

Período: 27/02/2023

FOTOS TIRADAS NA UNIDADE



Parede com trinca



Sala de consultório de Enfermagem



Infiltração na parede



Parede com trinca



Infiltração na parede



Parede com trinca





PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

Visita Técnica

Documento: Relatório fotográfico Estratégia de Saúde da Família Maria Pereira da Silva

Mês: fevereiro/2023

Período: 27/02/2023

Parede com trinca

Parede manchada



Visita Técnica

Documento: Relatório fotográfico Estratégia de Saúde da Família Maria Pereira da Silva

Mês: fevereiro/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

Período: 27/02/2023




Parede com trinca



Parede com infiltração de água



Parede com furos



Forro danificado



Parede mal acabada



Parede com trinca e manchada



Parede com trinca



Vaso manchado



Visita Técnica

Documento: Relatório fotográfico Estratégia de Saúde da Família Maria Pereira da Silva

Mês: fevereiro/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

Período: 27/02/2023



Parede com trinca




Parede com trinca

0



Parede com trinca



Parede com fissura



Visita Técnica

Documento: Relatório fotográfico Estratégia de Saúde da Família Maria Pereira da Silva

Mês: fevereiro/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

Período: 27/02/2023



Instalação de revestimento cerâmico



Sala de Educação em Saúde



Instalação de canaleta na fiação do ar condicionado



Sala dos ACSs

0



Expurgo



Teste do Pezinho e Esterelização





PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

Visita Técnica

Documento: *Relatório fotográfico Estratégia de Saúde da Família Maria Pereira da Silva*

Mês: *fevereiro/2023*

Período: **27/02/2023**

Parede com mofo

Parede com infiltração de água



Visita Técnica

Documento: Relatório fotográfico Estratégia de Saúde da Família Maria Pereira da Silva

Mês: fevereiro/ 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA


Período: 27/02/2023



Pintura de portas



Pronto atendimento



Parede com mofo




Parede com mofo



Forro danificado



Buraco na parede



Forro danificado



Forro danificado



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

Visita Técnica

Documento: Relatório fotográfico Estratégia de Saúde da Família Maria Pereira da Silva

Mês: fevereiro/2023

Período: 27/02/2023



Falta lâmpada



Instalação de revestimento cerâmico

WELLINGTON DOS REIS MENDES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PA 152023619-0