



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

Visita Técnica

Documento: Relatório fotográfico do posto de saúde estratégica da família Nivea padim

Mês: Fevereiro/2023

Período: 27/02/2023

FOTOS TIRADAS NA UNIDADE



MOFO NAS PAREDES



VÃO NA PAREDE (AR CONDICIONADO)



MOFO NAS PAREDES



MOFO NAS PAREDES



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

Visita Técnica

Documento: Relatório fotográfico do posto de saúde estratégia da família Nivea padim

Mês: Fevereiro/2023

Período: 27/02/2023



TRINCA NA PAREDE



TRINCA NA PAREDE

FOTOS TIRADAS NA UNIDADE



INFILTRAÇÃO DE AGUA NA PARTE SUPERIOR DA PAREDE



TRINCA NA PAREDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

Visita Técnica


Documento: Relatório fotografico do posto de saúde estrategica da familia Nivea padim

Mês: Fevereiro/2023

Período: 27/02/2023



TRINCA NA PAREDE



TRINCA NA PAREDE



TRINCA NA PAREDE



VENTILADOR DANIFICADO E FORRO QUABRADO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

Visita Técnica

Documento: Relatório fotográfico do posto de saúde estratégia da família Nivea padim

Mês: Fevereiro/2023

Período: 27/02/2023

FOTOS TIRADAS NA UNIDADE



MOFO NAS PAREDES E PISO MANCHADO



PISO MANCHADO



VENTILADOR DANIFICADO



PISO MANCHADO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

Visita Técnica

Documento: Relatório fotografico do posto de saúde estrategica da familia Nivea padim

Mês: Fevereiro/2023

Período: 27/02/2023



MOFO E INFILTRAÇÃO NAS PAREDES



INSTERRUPTOR DANIFICADO

FOTOS TIRADAS NA UNIDADE



TRINCA NA PAREDE



TRINCA NA PAREDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

Visita Técnica

Documento: Relatório fotografico do posto de saúde estrategica da familia Nivea padim

Mês: Fevereiro/2023

Período: 27/02/2023



PISO MANCHADO



TRINCA NA PAREDE



INSTALAÇÃO DE LAMPADA



PINTURA DANIFICADA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

Visita Técnica

Documento: *Relatorio fotografico do posto de saúde estrategia da familia Nivea padim*

Mês: *Fevereiro/2023*

Período: **27/02/2023**



PINTURA DANIFICADA



INSTALAÇÃO DE LAMPADA

WELLINGTON DOS REIS MENDES
ENG. CIVIL - CREA-PA: 152023619-0